

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT PB Tbk

**Kasus Praktik: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Output Grup
Stromflap Tidak Mencapai Target Pada Pembuatan Jacket Style
MC56****

**Diajukan untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL)
dan Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II di Akademi
Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**

Oleh:
RIZA ANGITA
NIM. 2003051
TEKNIK PEMBUATAN GARMEN



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**
2022

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT PB Tbk

Kasus Praktik: Analisis Faktor-Faktor Penyebab *Output Grup Stromflap* Tidak Mencapai Target Pada Pembuatan *Jacket Style MC56***

**Diajukan untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL)
dan Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II di Akademi
Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**

Oleh:

RIZA ANGITA

NIM. 2003051

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
2022**

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT PB Tbk

Kasus Praktik: Analisis Faktor-Faktor Penyebab *Output Grup Stromflap* Tidak Mencapai Target Pada Pembuatan *Jacket Style MC56***

**Diajukan untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL)
dan Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II di Akademi
Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**

Oleh:
RIZA ANGITA
NIM. 2003051
TEKNIK PEMBUATAN GARMEN

**Pembimbing 1 : Dinarisni Purwanningrum, S.T., M.Sc
Pembimbing 2 : Nurul Anwar, S.ST**

**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
2022**

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT PB Tbk

Kasus Praktik: Analisis Faktor-Faktor Penyebab *Output Grup Stromflap* Tidak Mencapai Target Pada Pembuatan *Jacket Style MC56***

**Diajukan untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL)
dan Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II di Akademi
Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**

Oleh:

RIZA ANGITA

NIM. 2003051

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN

Pembimbing 1



Pembimbing 2



(Dinarisni Purwanningrum, S.T , M.Sc) (Nurul Anwar, S.ST)

**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Ketua Penguji



Tanggal

17-07-2022

Drs. Sugiyarto, M. Si

NIP. 19601101 198503 1003

**Ketua Program Studi
Teknik Pembuatan Garmen**


Yulius Sarjono Eddy S.E. M.M

Tanggal

17-07-2022

Yulius Sarjono Eddy, S.E., M.M

NIP. 19591025 198103 1 004

Direktur


Ahmad Wimbo Helvianto S.E., M.M

Tanggal

17-07-2022

Ahmad Wimbo Helvianto S.E., M.M

NIP.19721104 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjalatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir praktik kerja lapangan Program Studi D2 Teknik Pembuatan Garmen Semester IV dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Meskipun banyak hambatan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir praktik kerja lapangan ini, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya laporan praktik kerja lapangan ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa.
2. Ahmad Wimbo Helvianto S.E., M.M. selaku Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta yang telah memberikan wadah dan sarana bagi mahasiswa belajar dalam dunia industri.
3. Wawan Ardi Subakdo, ST., MT. selaku Pembantu Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta yang telah membantu dalam melancarkan proses kegiatan praktik kerja lapangan .
4. Julius Sarjono Eddy, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Teknik Pembuatan Garmen yang telah memberikan arahan terhadap mahasiswa terkait kegiatan praktik kerja lapangan.
5. Dinarisni Purwanningrum, S.T., M.Sc dan Nurul Anwar, S.ST, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menyusun laporan praktik kerja lapangan tepat pada waktu yang ditentukan serta telah membantu dalam membimbing dan mengevaluasi hasil dari tugas akhir laporan praktik kerja lapangan.
6. Agustina Indri selaku perwakilan dari PT Pan Brothers Tbk sebagai pengarah jalannya mahasiswa dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di perusahaan tempat penulis mencari informasi untuk menyelesaikan tugas akhir.
7. Kepada segenap rekan praktik kerja lapangan dari Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta serta rekan dari perusahaan.

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir laporan praktik kerja lapangan.

Penulis hanya dapat berdoa semoga semua amal baiknya mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin.

Akhir kata semoga laporan tugas akhir praktik kerja lapangan yang sederhana ini dapat bermanfaat, diterima dan dipahami oleh pembimbing serta dapat dipakai sebagai ulasan adik tingkat yang nantinya juga akan menyusun tugas akhir laporan praktik kerja lapangan. Penulis menyadari bahwa laporan praktik kerja lapangan ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan senang hati.

Surakarta, Januari 2022



Riza Angita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR GAMBAR.....	11
DAFTAR LAMPIRAN	12
RINGKASAN	13
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan	Error! Bookmark not defined.
1.2 Nama Perusahaan dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan	Error! Bookmark not defined.
1.4 Fokus Praktik Kerja Lapangan.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Kendala Praktik Kerja Lapangan	Error! Bookmark not defined.
BAB II BAGIAN UMUM PERUSAHAAN	Error! Bookmark not defined.
2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Bentuk Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Uraian Tugas.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Permodalan dan Pemasaran	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Permodalan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Pemasaran	Error! Bookmark not defined.
2.4 Ketenagakerjaan	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Distribusi Tenaga Kerja	Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Sistem Pembinaan dan Pengembangan Karyawan	Error! Bookmark not defined.
2.4.4 Tunjangan dan Fasilitas Karyawan	Error! Bookmark not defined.
BAB III BAGIAN PRODUKSI	Error! Bookmark not defined.
3.1 Perencanaan dan Pengendalian Produksi	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Perencanaan Produksi	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Pengendalian Produksi.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Produksi	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Jenis dan Jumlah Produksi	Error! Bookmark not defined.

3.2.2 Mesin dan Tata Letak.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Diagram Alur Proses Produksi	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Sarana Penunjang Produkssii	Error! Bookmark not defined.
3.3 Pemeliharaan dan Perbaikan	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Pemeliharaan Mesin.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Perbaikan Mesin	Error! Bookmark not defined.
3.4 Pengendalian Mutu	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Raw Material	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Proses.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.3 Produk	Error! Bookmark not defined.
BAB IV DISKUSI.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
4.2 Identifikasi Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anak Usaha Terafiliasi PT PB Tbk.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3 Distribusi Tenaga Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Proses Produksi <i>Jacket Style MC56**</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Proses Produksi <i>Jacket Style (Lanjutan)</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.3 Proses Produksi <i>Jacket Style MC56** (Lanjutan)</i> ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.4 Jenis Mesin dan Jumlah Mesin.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5 Keterangan Jenis Mesin.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6 <i>Form</i> Perawatan Berkala.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.7 <i>Form</i> Perbaikan Mesin	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.8 <i>Acceptable Quality Level (AQL)</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Data <i>Output/Jam Pembuatan Jacket Style MC56** Grup Stromflap</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Penjelasan Mengenai Simbol Skema Proses Pada Grup <i>Stromflap</i> Dalam Pembuatan <i>Jacket Style MC56**</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Data <i>Cycle Time</i> Pada Grup <i>Stromflap</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4 Penjelasan Mengenai Simbol Penempatan <i>Layout</i> Pembuatan <i>Jacket Style</i> <i>MC56** Grup Stromflap</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5 Data <i>Cycle Time</i> Yang Sudah Dilakukan Pemecahan Proses	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.6 Hasil Dari <i>Improvement</i> Pada Permasalahan <i>Cycle Time</i> Tinggi Pada Proses <i>Attach Bemish To Stromflap + Hand Press Stromflap</i>	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT PS 3 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.1 Papan Informasi Output Sewing **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.2 Tata Letak Mesin **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.3 Alur Proses Produksi PT PS 3..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 Data *Output*/Jam Produksi *Jacket Style MC56** Grup Stromflap***Error! Bookmark not defined**
- Gambar 4.2 Skema Proses Pada Grup *Stromflap* Dalam Pembuatan *Jacket Style MC56*****Error! Bookmark not defined**
- Gambar 4.3 Diagram *Fishbone* Kendala *Output* Tidak Tercapai**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.4 Penempatan *Layout* Mesin Pembuatan *Jacket Style MC56** Grup Stromflap***Error! Bookmark not defined**
- Gambar 4.5 *Improvement* Dari Permasalahan Tidak Konsisten**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.6 Perhitungan Waktu Sisa Proses *Attach Bemish To Stromflap***Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.7 Penempatan *Layout* Pembuatan *Jacket Style MC56** Grup Stromflap*
Setelah *Improvement* **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Barchart* sebelum *improvement* proses

Lampiran 2 *Barchart* sesudah *improvement* proses

RINGKASAN

Praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan tingkat Diploma II (D2) di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan berdasarkan kurikulum dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui proses produksi, mengidentifikasi masalah yang dihadapi pada proses produksi serta mengidentifikasi penyelesaian dari masalah yang dihadapi pada proses produksi. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di salah satu anak perusahaan PT PB Tbk yaitu PT PS 3 yang terletak di Desa Butuh RT 01/RW 02 Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Alur proses produksi di PT PS 3 meliputi: bagian *preparation* yang mempersiapkan material berupa aksesoris maupun *fabric* agar proses produksi berjalan dengan lancar, kemudian bagian *production* akan melakukan proses produksi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan tahap terakhir yaitu *finishing*, di mana produk yang sudah jadi di *packing* dan dicek sesuai ketentuannya sehingga produk yang sudah jadi siap dikirim ke *buyer*. Selama proses produksi terdapat beberapa pengendalian mutu sehingga proses produksi dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan produksi yang meliputi, pengecekan SPI (*stitch per inch*), penempatan logo *brand* dan ada jahitan kunci *bartack*. Semua pengendalian dilakukan dengan tujuan agar proses produksi berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jenis dan jumlah produksi berbeda-beda tergantung *order* dari *buyer*. Salah satunya *line* 12 yang memproduksi *Jacket style MC56*** dengan *quantity* order 3.500 *pieces* dengan dibantu oleh bagian PPA (*pre-production assambly*). Selama melakukan praktik kerja lapangan di PT PS 3, berdasarkan pengamatan langsung yang terjadi di *line sewing* 12 permasalahannya adalah faktor-faktor *output* pada grup stromflap tidak mencapai target pada proses pembuatan *jacket style MC56***. Ada empat faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu *manpower*, metode, mesin, dan *environment*, dari keempat faktor tersebut sehingga menyebabkan keterhambatan *output* yang dihasilkan sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukannya *improvement*. *Improvement* yang dilakukan dengan melakukan pemecahan proses, membuat perbandingan waktu, dan mengubah penempatan *layout* mesin.