

ABSTRAK

Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengetahui proses development dan produksi pada produk technical jacket style M1XX yang mempunyai masalah staining defect atau printing menguning. Sehingga perlu dilakukan testing dan checking untuk mendapatkan hasil pass dan approved sesuai request buyer. Faktor penyebab yang menjadi faktor terbesar permasalahan staining defect pada printing adalah faktor material dan faktor man. Dari faktor material dapat diatasi dengan memperbaiki formula chemical dan tinta yang digunakan dalam proses printing. Sedangkan untuk faktor man dapat diatasi dengan memastikan operator yang melakukan proses printing sudah sesuai SOP dan intruksi yang diberikan.

Kata kunci : Staining defect, artwork, printing, technical jacket, printing menguning, request buyer, memperbaiki formula chemical, tinta printing.