

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT SRI REJEKI ISMAN TBK

**Analisis Perawatan *Preventive Top Roll* Mesin Ring Spinning untuk
mengurangi dampak tercapainya kualitas**

**Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan
Dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di
Akademi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**

Oleh

BAYU ALFAISYAH

1801038



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
2020**

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT SRI REJEKI ISMAN TBK

**Analisis Perawatan *Preventive Top Roll* Mesin Ring Spinning untuk
mengurangi dampak tercapainya kualitas**

**Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan
Dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di
Akademi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**

Oleh

BAYU ALFAISYAH

1801038



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
2020**

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT SRI REJEKI ISMAN TBK

**Analisis Perawatan *Preventive Top Roll* Mesin Ring Spinning untuk
mengurangi dampak tercapainya kualitas**

**Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan
Dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di
Akademi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**

Oleh

BAYU ALFAISYAH

1801038

**Pembimbing I : Ahmad Wimbo Helvianto, SE, MM
Pembimbing II : Mokh. Afifuddin, ST., MT.**

**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
2020**

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT SRI REJEKI ISMAN TBK

**Analisis Perawatan *Preventive Top Roll* Mesin *Ring Spinning* untuk
mengurangi dampak tercapainya kualitas**

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan

Dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di


Akademi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh

BAYU ALFAISYAH


1801038

Pembimbing I



(Ahmad Wimbo Helvianto, SE, MM)

Pembimbing II



(Mokh. Afifuddin, ST., MT.)

AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI

TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA

2020

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

"Analisis Perawatan Preventive Top Roll Mesin Ring Spinning untuk mengurangi dampak tercapainya kualitas"

DI PT SRI REJEKI ISMAN TBK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : BAYU ALFAISYAH


NIM : 18010138

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal : 13 Juli 2020


Dan dinyatakan memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan Ahli Muda Diploma Dua (D II) pada Akademi Komunitas Industri Tesktil dan Produk Tekstil Surakarta.

Pembimbing I



(Ahmad Wimbo Helvianto, SE, MM)

Ketua Penguji



(Muas Turyono, S.Teks., M.M.)

Pembimbing II



(Mokh. Afifuddin, ST., MT.)

Ketua Program Studi
Teknik Pembuatan Benang



(Hamdan S. Bintang, ST.,MM)

Direktur

(Ahmad Wimbo Helvianto, SE, MM)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Industri. Praktik Industri ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Laporan Praktik Industri ini disusun sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan tugas untuk dapat mencapai semester berikutnya, praktik ini dilaksanakan selama satu bulan di PT. Sri Rejeki Isman, Tbk khususnya di Divisi Pemintalan.

Dengan selesainya Laporan Praktik Industri ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, terutama terima kasih kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada:

- Bapak Ahmad Wimbo Helvianto, SE, MM selaku Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
- Bapak Wawan Ardi Subakdo, ST, MT. selaku Pembantu Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
- Bapak Ahmad Wimbo Helvianto selaku Dosen Pembimbing di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
- Bapak Hamdan S Bintang, S.T, M.M selaku Ketua Program Studi Teknik Pembuatan Benang Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
- Bapak dan Ibu dari PT Sritex
- Serta teman di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, khususnya pada program studi Teknik Pembuatan Benang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga laporan ini dapat memberi manfaat untuk menambah ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya untuk teman-teman dari program

studi Teknik Pembuatan Benang, dan umumnya untuk teman-teman program studi Teknik Pembuatan Kain dan Teknik Pembuatan Garmen.

Surakarta, Juni 2020



(Penulis)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1-2
BAB II BAGIAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan	3
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	5
2.2.1 Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi	6
2.2.2 Uraian Tugas.....	7-9
2.3 Pemodal dan Pemasaran.....	9
2.4 Ketenagakerjaan.....	9
2.4.1 Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan.....	10
2.4.2 Distribusi Tenaga Kerja Bagian Produksi.....	10-11
2.4.3 Sistem Pembinaan Dan Pengembangan Karyawan	12
2.4.4 Sistem Pengupahan Dan Fasilitas Karyawan	12
2.4.5 Fasilitas Karyawan	13

BAB III BAGIAN PRODUKSI

3.1 Perencanaan Dan Pengendalian Produksi.....	14
 3.1.1 Perencanaan Produksi	14-18
 3.1.2 Pengendalian Produksi	19-20
3.2 Produksi	20
 3.2.1 Jenis Dan Jumlah Produksi	20-21
 3.2.2 Mesin Dan Tata Letak	21-23
 3.2.3 Proses Produksi.....	24-27
 3.2.4 Sarana Penunjang Produksi.....	28
3.3 Pemeliharaan Dan Perbaikan.....	29
 3.3.1 Pemeliharaan Mesin	29-30
 3.3.2 Perbaikan Mesin.....	30
3.4 Pengendalian Mutu	31
 3.4.1 Pengendalian Bahan baku	31-32
 3.4.2 Pengendalian Proses.....	33
 3.4.3 Pengendalian Produk	33-34

BAB IV DISKUSI

4.1 Latar Belakang	35
4.2 Identifikasi Masalah	36
4.3 Pembahasan.....	36-41

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN	44-46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2. 2 Distribusi Tenaga Kerja.....	11
Tabel 3. 1 Spesifikasi Material Departemen Pemintalan III	32
Tabel 4.1 Prosedur pemakaian <i>hardness</i>	39
Tabel 4.2 Jadwal perawatan <i>top roll</i>	40
Tabel 4.3 Perawatan <i>treatment ultraviolet</i>	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur organisasi <i>Spinning III</i>	6
Tabel 2. 3 Distribusi Tenaga Kerja	11
Gambar 3. 1 Tata Letak Mesin.....	23
Gambar 3. 2 Skema <i>Ring Spinning</i>	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>top roll</i> berlubang	44
Lampiran 2 <i>top roll</i> pisau.....	44
Lampiran 3 <i>top roll</i> gosong	45
Lampiran 4 <i>top roll</i> galer	45
Lampiran 5 hasil benang moir dari <i>top roll</i> eksentrik	46
Lampiran 6 Kalibrasi alat untuk cek <i>top roll</i> eksentrik.....	46

RINGKASAN

Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan yang sedang ditempuh dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Sri Rejeki Isman Tbk yang beralamat di Jalan K.H. Samanhudi No. 88, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 6 Juli 2020. Selama proses berlangsung terdapat suatu permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang diambil adalah kerusakan *top roll* di mesin *Ring Spinning*. Praktik Kerja Lapangan ini difokuskan pada perbaikan *top roll*, yang mana penyelesaian permasalahan tersebut ditinjau dari perawatan *preventive top roll*. Berdasarkan *Fishbone*, banyak terjadi kerusakan pada *top roll* di mesin *Ring Spinning*. Melalui pengamatan teknis ditemukan adanya permukaan *top roll* yang tidak rata, gosong, dan eksentrik. Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini adalah penyelesaian teknis dengan cara perawatan *preventive top roll* dengan cara *grease* dan *scouring* yang meliputi penggerindaan (*grinding*) *top roll*, *treatment ultraviolet*, dan *cleaning*. Sehingga *top roll* kembali normal.