

Nama : Ria Irdanti

Kasus Praktik: Defect Tinggi Rendah Kerah pada Blouse long sleeve

Intisari / Abstrak :

Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengetahui defect tinggi rendah kerah pada blouse long sleeve style WWTS 25400. Defect tinggi rendah kerah adalah cacat yang terjadi setelah proses penjahitan yang dimana hasil jahitan tidak sama antara kerah kanan dan kiri dalam komponen baju. cacat ini disebabkan ketika proses gabung kerah dengan body tidak sama. Penyebab defect pada proses sewing produk style WWTS 25400 adalah tinggi rendah kerah pada blouse long sleeve adalah operator terburu-buru, kurangnya pemeriksaan kualitas, penjahitan yang tidak konsisten, salah penyatingan benang, dan potongan yang berbeda panjangnya.

Kata kunci: Defect, tinggi rendah, tidak konsisten, style WWTS