Kasus Praktik: Pengaruh *Bottom Appron* Geser pada Benang 30CDKN terhadap Kenaikan Jumlah IPI (*Thin,Thick* dan *Neps*)

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

#### Oleh:

**OTNIEL ADAM PUTRA TAMASON** 

NIM: 2101048

**Program Studi: Teknik Pembuatan Benang** 



### AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA 2023

Kasus Praktik: Pengaruh *Bottom Appron* Geser pada Benang 30CDKN terhadap Kenaikan Jumlah IPI (*Thin,Thick* dan *Neps*)

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

#### Oleh:

**OTNIEL ADAM PUTRA TAMASON** 

NIM: 2101048

**Program Studi: Teknik Pembuatan Benang** 



AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA 2023

Kasus Praktik: Pengaruh Bottom Appron Geser pada Benang 30CDKN terhadap Kenaikan Jumlah IPI (Thin, Thick dan Neps)

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

#### Oleh:

### OTNIEL ADAM PUTRA TAMASON

NIM: 2101048

**Program Studi: Teknik Pembuatan Benang** 

Pembimbing 1: Dedy Harianto, S.T., M.T.

Pembimbing 2: Vallen Laurinda Defrina Widyawan, S.AP.

### AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA

Kasus Praktik: Pengaruh *Bottom Appron* Geser pada Benang 30CDKN Terhadap Kenaikan Jumlah IPI (*Thin,Thick* dan *Neps*)

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

#### Oleh:

#### **OTNIEL ADAM PUTRA TAMASON**

NIM: 2101048

**Program Studi: Teknik Pembuatan Benang** 

Pembimbing I

Acc Lap PE Cotrica About Pet Polos DUS 9/Juli 2023

Dedy Harianto, S.T., M.T.

NIP. 198207242009111001

Pembimbing II

Vallen Laurinda Defrina Widyawan,S.AP.

NIP. 199301272018022001

AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA

#### DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Ketua Penguji

Tanggal 2/8/2023

BY

Hasna Khairunnisa, M.Sc. NIP.199212212019012001

Ketua Program Ştudi

Tanggal 3/8- 2023.

Hamdan S. Bintang, S.E.,M.M. NIP.1965106190031005

Direktur

Tanggal 2/23

Ahmad Wimba Helvianto, S.E.,M.M. NUP 197211042001121001

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Otniel Adam Putra Tamason

NIM

: 2101048

Program Studi

: Teknik Pembuatan Benang

Dengan ini menyatakan bahwa laporan praktik kerja lapangan yang saya ajukan dengan judul "Pengaruh Bottom Apron Geser Pada Benang 30CDKN Terhadap Kenaikan Jumlah IPI (Thin, Thick Dan Neps)" adalah hasil karya saya sendiri. Saya dengan tulus menyatakan bahwa saya tidak menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang pantas. Segala isi dan maksud dari laporan praktik kerja lapangan ini merupakan bentuk orisinalitas penulis.

Saya telah dengan sungguh-sungguh melakukan observasi, pengumpulan data, analisa, dan penulisan laporan praktik kerja lapangan ini. Semua sumber yang saya gunakan dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini telah saya sebutkan dengan jelas dalam daftar referensi. Saya juga telah mengutip dan merujuk dengan benar setiap kali saya menggunakan ide, pendapat, atau hasil penelitian orang lain.

Saya menyadari bahwa pelanggaran terhadap etika akademik, termasuk plagiasi, merupakan pelanggaran serius. Saya sepenuhnya siap menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan saya jika ditemukan adanya plagiasi dalam laporan praktik kerja lapangan ini. Dengan ini, saya menegaskan kembali bahwa laporan praktik kerja lapangan ini adalah hasil karya saya sendiri, dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas isi dan keasliannya.

Surakerta, 1 Agustus 2023 Penulis

Otniel Adam Putra Tamason

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Solo tahun 2022/2023 Program Studi D2 Teknik Pembuatan Benang dengan lancar.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Laporan ini tidaklah semata-mata oleh kemampuan diri sendiri, melainkan banyak pihak yang mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan Laporan ini. Segenap Terimakasih penulis sampaikan kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini tanpa halangan suatu apapun.
- 2. Bapak Ahmad Wimbo Helvianto, S.E, M.M selaku Direktur AK-Tekstil Solo.
- 3. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik doa dan finansial.
- 4. Bapak Hamdan S. Bintang, S.T, M.M selaku Ketua Program Studi D2 Teknik Pembuatan Benang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing
- 5. Bapak Dedy Harianto, S.T., M.T. dan Vallen Laurinda Defrina Widyawan, S.AP. selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan masukan yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
- 6. Presiden Direktur PT Pamor Spinning Mills yang telah menyediakan tempat guna menyelesaikan Tugas Praktik Kerja Lapangan.
- 7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang telah memberikan pembekalan dan materi kuliah selama di kelas.
- Bapak Ambar Supriyadi selaku Pembimbing Praktik Kerja Lapangan PT Pamor Spinning Mills
- Alumni AK Tekstil Solo yang berkerja di PT Pamor Spinning Mills yang telah membantu mengarahkan serta memberi referensi untuk pembuatan laporan praktik industri.
- Serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan Praktik
  Kerja Lapangan yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan penulis juga menerima dengan senang hati bila ada kritik dan saran.

Surakarta,25 Maret 2023

Penulis,

Otniel Adam Putra Tamason

NIM. 2101048

#### **DAFTAR ISI**

KATA DENGANTAD	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR TAREL	
DAFTAR CAMBAR	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
RINGKASAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Manfaat dan Tujuan	1
1.3 Lokasi Praktik Kerja Lapangan	2
1.4 Batas Waktu Praktik Kerja Lapangan	2
1.5 Fokus Praktik Kerja Lapangan	3
1.6 Kendala Praktik Kerja Lapangan	3
BAB II BAGIAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi	5
2.2.1 Bentuk Struktur Organisasi	5
2.2.2 Uraian Tugas	6
2.3 Permodalan dan Pemasaran	8
2.3.1 Permodalan	8
2.4 Ketenagakerjaan	9
2.4.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan	9
2.4.2 Distribusi Tenaga Kerja	9
2.4.3 Sistim Pembinaan dan Pengembangan Karyawan	10
2.4.4 Tunjangan, Jaminan dan Fasilitas Karyawan	10
BAB III BAGIAN PRODUKSI	12
3.1 Perencanaan dan Pengendalian	12
3.1.1 Perencanaan Produksi	12
3.1.2 Pengendalian Produksi	17
3.2 Produksi	
3.2.1 Jenis dan Jumlah Produksi	18

	3.2.2 Mesin dan Tata Letak	19
	3.2.3 Proses Produksi	20
	3.2.4 Sarana Penunjang Produksi	21
	3.3 Pemeliharaan dan Perbaikan	23
	3.3.1 Pemeliharaan Mesin	23
	3.3.2 Perbaikan Mesin	24
	3.4 Pengendalian Mutu	24
	3.4.1 Raw Material	25
	3.4.2 Proses	27
	3.4.3 Produk	28
В	AB IV DISKUSI	29
	4.1 Latar Belakang	29
	4.2 Identifikasi masalah	31
	4.3 Batasan Masalah	31
	4.4 Tujuan dan Manfaat Pengamatan	31
	4.4.1 Tujuan	32
	4.4.2 Manfaat	32
	4.5 Pembahasan	32
В	AB V PENUTUP	41
	5.1 Kesimpulan	42
	5.2 Saran	43

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2 1 Data Jumlah Karyawan PT Pamor Spinning Mills	<u>C</u>
Tabel 2 2 Tunjangan dan fasilitas karyawan PT Pamor Spinning Mills	11
Tabel 3 1 Tabel Parameter Spin Plan Benang 30 CDKN	14
Tabel 3 2 Tabel Mesin di PT Pamor Spinning Mills	19
Tabel 4 1 Hasil Pengetesan Benang Akibat Apron Geser	32
Tabel 4 2 Standar IPI Uster Tester Web Dunia 2013	33
Tabel 4 3 Rata-Rata Hasil Tes Benang Apron Geser	33
Tabel 4 4 Hasil Pengetesan Benang Standar Harian	34
Tabel 4 5 Tabel Checklist Maintanance dan Monitoring Control	41

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2 1 Bentuk Struktur Organisasi	б
Gambar 3 1 Alur Proses Produksi Benang Cotton	20
Gambar 3 2 Mesin HVI PT Pamor Spinning Mills	25
Gambar 4 1 Ilustrasi Serat dan Apron Berada pada Posisi Tengah	30
Gambar 4 2 Ilustrasi Serat Keluar dari Drafting Zone dan Apron Geser	30
Gambar 4 3 Diagram Perbandingan Jumlah Thin	35
Gambar 4 4 Diagram Perbandingan Jumlah Thick	36
Gambar 4 5 Diagram Perbandingan Jumlah Neps	36
Gambar 4 6 Diagram Perbandingan Jumlah IPI Benang	37
Gambar 4 7 Diagram Fishbone Faktor Penyebab Apron Geser	38
Gambar 4 8 Tension Apron Tidak Center dan Tension Apron Center	39
Gambar 4 9 Setting Traverse dan Tension Apron Center dengan Drafting	40

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lay Out Mesin PT Pamor Spinning Mills Lampiran 2 Tabel Standar IPI Uster 2013

#### **RINGKASAN**

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan program pembelajaran yang menggabungkan teori dengan praktik kerja. PKL bertujuan untuk memberikan mahasiswa keahlian dan kemampuan kompeten yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di masa depan. Mesin ring spinning adalah salah satu mesin dalam industri pemintalan yang menghasilkan benang dengan kualitas tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas benang pada mesin ring spinning adalah kelancaran dan keakuratan saat proses drafting, yang sering disebut sebagai proses mengecilkan serat, dimana serat dilewatkan melalui beberapa rol peregang dengan kecepatan yang berbeda untuk setiap bagiannya. Ada satu bagian drafting zone yang cukup mempengaruhi kualitas benang, namun jarang diperhatikan, vaitu kondisi apron bawah (bottom appron). Apron bawah (bottom appron) adalah bagian dari drafting zone yang bertanggung jawab untuk mengalirkan, menarik, dan menahan sliver roving dari rol belakang ke rol depan. Apron bawah mencegah sliver yang keluar dari back roll tergilas secara langsung oleh bottom roll, yang dapat menyebabkan benang rusak atau cacat. Seperti munculnya thin, thick dan Neps (IPI). Tujuan penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui perbandingan jumlah thin, thick, neps dan IPI benang saat bottom appron geser serta faktor penyebabnya. Dari hasil perhitungan dan perbandingan didapati bahwa ada perbandingan yang signifikan dari keempat masalah diatas. Nilai dari empat penyimpangan benang diatas saat bottom appron geser adalah 5 (thin), 167,7 (thick), 276,7 (neps) dan 449,4 (IPI). Sedangkan saat keadaan bottom appron tidak geser adalah 0,5 (thin), 136,1 (thick), 219,4 (neps) dan 356 (IPI). Kenaikan jumlah thin berpengaruh terhadap kekuatan benang, thick berpengaruh terhadap kenampakan benang yaitu benang belang, neps berpengaruh terhadap kenampakan benang berupa titik-titik saat akan diproses di proses selanjutnya,sedangkan jika jumlah IPI tinggi tentu akan menjadi bahan pertimbangan konsumen terhadap benang yang dipesan. Jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan,maka akan membuat tingginya kenaikan jumlah IPI. Ketika jumlah IPI melebihi standar, maka kualitas benang akan turun. Setelah dilakukan pengetesan terhadap benang akibat apron geser menunjukan kenaikan jumlah IPI,terutama thin dan thick. Neps tidak tidak selalu muncul saat apron geser, sehingga apron geser tidak begitu berpengaruh terhadap kenaikan jumlah neps. Dari keempat penyimpangan diatas penulis mengidentifikasi faktor-faktor penyebab bottom appron geser menggunakan diagram fishbone. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bottom appron geser, seperti faktor mesin, metode, manusia dan setting. Oleh karena itu pengendalian thin dan thick perlu dilakukan karena menjadi hal yang sangat mempengaruhi kenaikan jumlah IPI. Tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan monitoring rutin dan mensetting ulang bagian mesin terutama pada bagian tension appron.