

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT AMBASSADOR GARMINDO II

**Kasus Praktik: *Defect High/low Front Body dan Uncenter Button*
pada Kemeja Style Men Shirt.**

Diajukan Untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan
Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II
di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

LIVIA SEKARWATI

NIM. 2303030

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

2025

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT AMBASSADOR GARMINDO II

**Kasus Praktik: *Defect High/low Front Body dan Uncenter Button*
pada Kemeja *Style Men Shirt*.**

Diajukan Untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan
Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II
di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

LIVIA SEKARWATI

NIM. 2303030

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

2025

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT AMBASSADOR GARMINDO II

**Kasus Praktik: *Defect High/low Front Body dan Uncenter Button*
pada Kemeja *Style Men Shirt*.**

Diajukan Untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan
Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II
di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

LIVIA SEKARWATI

NIM. 2303030

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN

Pembimbing I : Dinarisni Purwanningrum, M.Sc.

Pembimbing II : Irham Aribowo, S.ST. M.T.

**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

2025

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT AMBASSADOR GARMINDO II

**Kasus Praktik: *Defect High/low Front Body dan Uncenter Button*
pada Kemeja *Style Men Shirt*.**

Diajukan Untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan
Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II
di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

LIVIA SEKARWATI

NIM. 2303030

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN

Pembimbing I



(Dinarisni Purwanningrum, M.Sc.)

Pembimbing II



(Irham Aribowo, S.ST. M.T.)


**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Ketua Penguji,



Abdul Rohman H, S.ST., M.T
NIP. 199001242015021001


Tanggal

21/7/2025



Didiek H

Ketua Program Studi
Teknik Pembuatan Garmen,



Hamdan S. Bintang, S.T., M.M
NIP. 196510061990031005

Tanggal 29/7/2025

Direktur,



Wawan Ardi Subakdo, S.T., M.T
NIP. 198210032008041006

Tanggal

22/07/2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan laporan PKL dengan judul "*Defect High/low Front Body dan Uncenter Button pada Kemeja Style Men Shirt*" sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma II Teknik Pembuatan Garmen ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan PKL ini, diantaranya:

1. Bapak Wawan Ardi Subakdo, S.T., M.T selaku Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
2. Bapak Hamdan S. Bintang, S.T., M.M selaku Ketua Program Studi Teknik Pembuatan Garmen.
3. Bapak Harrison Silaen, B.Sc Teks selaku penanggung jawab.
4. Bapak Dadang Oksi Priwahyudi selaku Instruktur magang.
5. Ibu Dinarisni Purwanningrum, M.Sc selaku Pembimbing I laporan PKL.
6. Bapak Irham Aribowo, S.ST. M.T selaku Pembimbing II laporan PKL.
7. Seluruh staff dan karyawan PT Ambassador Garmino II yang telah memberi pengetahuan dan arahan selama PKL.
8. Kedua orang tua dan teman-teman yang selalu mendukung.

Penyusunan laporan PKL ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 09 Juli 2025

Penulis,



Livia Sekarwati
2303030

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan.....	1
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	2
1.4 Batasan Praktik Kerja Lapangan.....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II BAGIAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	6
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	7
2.3 Permodalan dan Pemasaran	13
2.4 Ketenagakerjaan.....	14
BAB III BAGIAN PRODUKSI.....	21
3.1 Perencanaan dan Pengendalian Produksi.....	21
3.2 Produksi	23
3.3 Pemeliharaan dan Perbaikan.....	29
3.4 Pengendalian Mutu	31
BAB IV DISKUSI.....	38
4.1 Latar Belakang.....	38
4.2 Identifikasi Masalah.....	40
4.3 Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah tenaga kerja PT Ambassador Garmino II	14
Tabel 2.2 Tingkat pendidikan tenaga kerja PT Ambassador Garmino II.....	15
Tabel 2.3 Distribusi karyawan PT Ambassador Garmino II	15
Tabel 2.4 Distribusi <i>staff</i> PT Ambassador Garmino II	16
Tabel 2.5 Jumlah gaji karyawan.....	19
Tabel 3.1 Jenis dan jumlah mesin.....	26
Tabel 3.2 Catatan perawatan mesin	30
Tabel 3.3 Metode 4 <i>point system</i>	33
Tabel 3.4 Metode 10 <i>point system</i>	33
Tabel 3.5 Pengendalian mutu aksesoris.....	34
Tabel 3.6 <i>AQL measurement</i>	36
Tabel 3.7 <i>AQL quality product (tightened level)</i>	37
Tabel 4.1 Perbandingan <i>defect</i> di QC <i>endline</i> dan <i>buyer</i>	40
Tabel 4.2 Jenis dan jumlah <i>defect</i>	41
Tabel 4.3 Jumlah dan presentase <i>defect</i> yang ditemukan.....	45
Tabel 4.4 Analisis 5W+1H <i>defect high/low front body</i>	47
Tabel 4.5 Analisis 5W+1H <i>defect uncenter button</i>	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi PT Ambassador Garmino II.....	8
Gambar 3.1 Flow proses perencanaan produksi.....	21
Gambar 3.2 Alur proses produksi garmen PT Ambassador Garmino II.....	24
Gambar 3.3 Contoh produk.....	26
Gambar 3.4 Layout mesin.....	27
Gambar 3.5 Layout produksi.....	28
Gambar 4.1 <i>Defect high/low front body</i>	39
Gambar 4.2 <i>Defect uncenter button</i>	39
Gambar 4.3 Diagram pareto jenis dan jumlah <i>defect</i>	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara.....	61
---	----