

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT DAN LIRIS

**Kasus Praktik: Cacat *Bad Cut* Kain dalam Proses Pemotongan
Menggunakan Mesin *Auto Cutter* Gerber 27**

Diajukan untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan
Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II
di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

GAYATRI PRAMESHINTA HARUNO SIWI

NIM. 2303004

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

2025

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT DAN LIRIS

**Kasus Praktik: Cacat *Bad Cut* Kain dalam Proses Pemotongan
Menggunakan Mesin *Auto Cutter* Gerber 27**

Diajukan untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan
Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II
di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

GAYATRI PRAMESHINTA HARUNO SIWI

NIM. 2303004

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN

Pembimbing I : Andhi Sukma Hanafi, S.AP., M.M.

Pembimbing II : Wilda Murti, S.Tr.T., M.Tr.T.

**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

2025

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT DAN LIRIS

**Kasus Praktik: Cacat *Bad Cut* Kain dalam Proses Pemotongan
Menggunakan Mesin *Auto Cutter* Gerber 27**

Diajukan untuk Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan
Sebagai Persyaratan Kelulusan Program Diploma II
di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

GAYATRI PRAMESHINTA HARUNO SIWI

NIM. 2303004

TEKNIK PEMBUATAN GARMEN

Pembimbing I



Andhi Sukma Hanafi, S.AP., M.M.

Pembimbing II



Wilda Murti, S.Tr.T., M.Tr.T.

**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Ketua Penguji,

Tanggal 25/7 '25



Dinarisni Purwanningrum, M.Sc.
NIP. 199001192019012001

Ketua Program Studi
Teknik Pembuatan Garmen,

Tanggal 28/7 - 2025



Hamdan S. Bintang, S.T., M.M.
NIP. 196510061990031005

Direktur,

Tanggal

29/7 - 2025



Wawan Ard Subakdo, S.T., M.T.
NIP. 198210032008041006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan di PT Dan Liris. Disusunnya laporan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program D-II Program Studi Teknik Pembuatan Garmen di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Laporan ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik karena bimbingan, bantuan, doa, dan pemberian motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Wawan Ardi Subakdo, S.T., M.T., selaku Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
2. Bapak Hamdan S. Bintang, S.T., M.M., selaku Kepala Program Studi Teknik Pembuatan Garmen.
3. Bapak Andhi Sukma Hanafi, S.AP., M.M., selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Wilda Murti, S.Tr.T., M.Tr.T., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Dadang Oksi Priwahyudi, S.H., selaku Instruktur Praktik Kerja Lapangan.
6. Bapak Andreas Eko, selaku Personalia Bagian Persiapan, dan seluruh staf serta karyawan PT Dan Liris.
7. Kedua orang tua dan teman-teman yang selalu mendukung saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca.

Surakarta, 8 Juli 2025



Gayatri Prameshinta H. S.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan.....	1
1.2 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan	1
1.3 Manfaat dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan	2
1.4 Metode Pengumpulan Data	3
BAB II BAGIAN UMUM PERUSAHAAN.....	4
2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	4
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	4
2.3 Permodalan dan Pemasaran	13
2.4 Ketenagakerjaan.....	14
BAB III BAGIAN PRODUKSI	23
3.1 Perencanaan dan Pengendalian Produksi	23
3.2 Produksi.....	24
3.3 Pemeliharaan dan Perbaikan.....	30
3.4 Pengendalian Mutu	33
BAB IV DISKUSI.....	37
4.1 Latar Belakang.....	37
4.2 Identifikasi Masalah	38
4.3 Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data jumlah karyawan divisi garmen PT Dan Liris	15
Tabel 2.2 Pembagian golongan karyawan PT Dan Liris	16
Tabel 2.3 Pembagian golongan tenaga kerja PT Dan Liris	16
Tabel 2.4 Macam-macam pelatihan PT Dan Liris	19
Tabel 4.1 Data total cacat kain	39
Tabel 4.2 Data total cacat <i>bad cut</i>	39
Tabel 4.3 Faktor penyebab, penyebab, dan solusi perbaikan	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi perusahaan PT Dan Liris	5
Gambar 3.1 Tata letak ruangan produksi	26
Gambar 3.2 Tata letak departemen <i>cutting</i>	26
Gambar 3.3 <i>Flow process</i> produksi di PT Dan Liris	27
Gambar 3.4 <i>Flow process cutting</i> di PT Dan Liris	29
Gambar 3.5 <i>Flow chart</i> pengendalian mutu <i>raw material</i>	33
Gambar 4.1 Contoh cacat <i>unfinished cut</i>	42
Gambar 4.2 Contoh cacat <i>miss cut</i>	43
Gambar 4.3 Contoh cacat tidak sesuai pola	44
Gambar 4.4 Contoh cacat <i>bad cut</i>	44
Gambar 4.5 Diagram <i>fishbone</i>	45
Gambar 4.6 Contoh visualisasi kemunduran bit	46
Gambar 4.7 Contoh satuan bit	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Mesin Gerber *auto cutter*

Lampiran 2 Standar tumpukan dan pengecekan kain

Lampiran 3 Pertanyaan wawancara

