

# **LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

## **DI PT SRI REJEKI ISMAN Tbk**

Kasus praktik: Upaya Perawatan dan Penyetelan Mesin pada Bagian *Weft Insertion* Untuk Mengurangi Putus Pakan pada Mesin AJL RFJA20

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

**Oleh:**

**EKO SETIAWAN**

**NIM. 2002033**

**TEKNIK PEMBUATAN KAIN TENUN**



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI  
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

**2022**

# **LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

## **DI PT SRI REJEKI ISMAN Tbk**

Kasus praktik: Upaya Perawatan dan Penyetelan Mesin pada Bagian *Weft Insertion* Untuk Mengurangi Putus Pakan pada Mesin AJL RFJZ20

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

**Oleh:**

**EKO SETIAWAN**

**NIM. 2002033**

**TEKNIK PEMBUATAN KAIN TENUN**



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI  
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA  
2022**

# **LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

## **DI PT SRI REJEKI ISMAN TbK**

Kasus praktik: Upaya Perawatan Mesin dan Penyetelan pada Bagian *Weft Insertion* Untuk Meringurangi Putus Pakan pada Mesin AJL RFJA20

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

**Oleh:**

**EKO SETIAWAN**

**NIM. 2002033**

**TEKNIK PEMBUATAN KAIN TENUN**

Pembimbing I : Ir. Valentina Sri Pertiwi Rumiyati, M.P.

Pembimbing II : Yunus Nazar, S.ST., M.T.

**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI  
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**

**2022**

# **LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

## **DI PT SRI REJEKI ISMAN Tbk**

Kasus praktik: Upaya Perawatan dan Penyetelan Mesin pada Bagian *Weft Insertion* Untuk Mengurangi Putus Pakan pada Mesin AJL RFJA20

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta


Oleh:

**EKO SETIAWAN**

**NIM. 2002033**

**TEKNIK PEMBUATAN KAIN TENUN**

Pembimbing I



( Ir. Valentina Sri Pertiwi Rumiyati, M.P. ) (Yunus Nazar, S.ST., M.T. )

Pembimbing II



**AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI  
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**  
**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

### DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Ketua penguji

Tanggal: 19 Juli 2022



Agung, S.ST., M.M

Ketua Program Studi


Tanggal: Juli 2022



(Adhy Prastyo Eko Putranto, S.T.P., M.T.)

Direktur

Tanggal: Juli 2022



08/08/22

(Ahmad Wimbo Helvianto, S.E, M.M.)

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunian-Nya sehingga dapat menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT Sri Rejeki Isman TbK dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti.

Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan banyak mendapatkan pengetahuan, wawasan dalam bidang pertenunan, dorongan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ahmad Wimbo Helvianto, S.E., M.M. selaku Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
2. Bapak Wawan Ardi Subakdo, M.T. sebagai pembantu Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
3. Bapak Adhy Prasetyo Eko P, S.T.P., M.T., selaku ketua program studi Teknik Pembuatan Kain Tenun
4. Bapak Iwan Setiawan Lukminto, selaku Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isaman TbK
5. Bapak Bagus Wiratama, selaku Manager HR Learning & Development PT Sri Rejeki Isman TbK
6. Ibu Ir. Valentina Sri Pertiwi Rumiyati, M.P. dan Bapak Yunus Nazar, S.ST, M.T., selaku dosen pembimbing
7. Bapak Topan Ramadhan A.Ma selaku instruktur LPK Weaving
8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa
9. Semua dosen pengampu mata kuliah program studi Teknik Pembuatan Kain Tenun
10. Para pembimbing praktik kerja lapangan di setiap departemen

Akhir kata, semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya laporan yang telah disusun.

Surakarta, Juli 2022

Penyusun  
  
Eko Setiawan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II BAGIAN UMUM PERUSAHAAN .....	2
2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	2
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	4
2.1.2 Nilai-Nilai Perusahaan .....	4
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	5
2.2.1 Bentuk Struktur Organisasi.....	5
2.2.2 Uraian Tugas.....	8
2.3 Permodalan dan Pemasaran.....	9
2.3.1 Permodalan .....	9
2.3.2 Pemasaran .....	10
2.4 Ketenagakerjaan.....	11
2.4.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan.....	11
2.4.2 Distribusi Tenaga Kerja .....	12
2.4.3 Sistem Pembinaan dan Pengembangan Karyawan .....	12
2.4.4 Tunjangan dan Fasilitas Karyawan .....	13

BAB III BAGIAN PRODUKSI .....	15
3.1 Perencanaan dan Pengendalian Produksi .....	15
3.1.1 Perencanaan Produksi .....	15
3.1.2 Alur proses perencanaan produksi.....	16
3.1.3 Pengendalian Produksi.....	23
3.2 Produksi .....	25
3.2.1 Jenis dan Jumlah Produksi.....	25
3.2.2 Mesin dan Tata Letak .....	25
3.2.3 Diagram Alur Proses Produksi.....	27
3.3 Pemeliharaan dan Perbaikan .....	32
3.3.1 Pemeliharaan mesin .....	32
3.3.2 Perbaikan mesin.....	35
BAB IV DISKUSI.....	37
4.1 Latar belakang .....	37
4.2 Batasan Masalah.....	39
4.3 Tujuan Penelitian .....	40
4.4 Dasar Teori.....	40
4.5 Identifikasi Masalah.....	43
4.6 Pembahasan .....	44
4.7 Hasil Penelitian .....	51
BABV PENUTUP.....	55
5.1 Simpulan .....	55
5.2 Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN .....	58

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Jumlah karyawan berdasarkan pendidikan .....	11
Tabel 2. 2 Jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin .....	12
Tabel 3. 1 Konstanta benang.....	19
Tabel 3. 2 TE <i>warping</i> setiap beam.....	22
Tabel 3. 3 Kontruksi kain PT Senang Kharisma 2.....	25
Tabel 3. 4 Jenis mesin PT Senang Kharisma 2.....	26
Tabel 3. 5 Jadwal perawatan mesin AJL.....	33
Tabel 4. 1 Data putus pakan sebelum perawatan mesin G26.....	38
Tabel 4. 2 Data putus pakan sebelum perawatan mesin G31.....	38
Tabel 4. 3 Jenis permasalahan.....	46
Tabel 4. 4 Perawatan dan penyetelan.....	48
Tabel 4. 5 <i>Preventive weft insertion</i> AJL RFJA20.....	50
Tabel 4. 6 Data putus pakan sesudah perawatan mesin G26.....	51
Tabel 4. 7 Data putus pakan sesudah perawatan mesin G31.....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur organisasi PT Sri Rejeki Isman Tbk .....	6
Gambar 2. 2 Struktur organissasi PT Senang Kharisma 2 .....	7
Gambar 3. 1 Alur proses perencanaan.....	17
Gambar 3. 2 <i>Lay out</i> mesin PT Senang Kharisma 2 .....	26
Gambar 3. 3 Alur proses <i>weaving</i> .....	28
Gambar 3. 4 <i>Breakdown maintenance</i> .....	35
Gambar 3. 5 <i>Emergency maintenance</i> .....	36
Gambar 3. 6 <i>Preventive maintenance</i> .....	36
Gambar 4. 1 Diagram histogram.....	39
Gambar 4. 2 Diagram <i>fishbone</i> .....	44
Gambar 4. 3 Diagram jumlah putus pakan.....	52
Gambar 4. 4 putus pakan sebelum dan sesudah penyetelan.....	52
Gambar 4. 5 Efisiensi sebelum dan sesudah penyetelan.....	53
Gambar 4. 6 Jumlah putus pakan sebelum dan sesudah penyetelan .....	53
Gambar 4. 7 Efisiensi sebelum dan sesudah penyetelan.....	54
‘	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. <i>Weft detector (feeler detector)</i> FD1 dan FD2 dan <i>Selenoide valve</i> .	58
Lampiran 2 Jadwal perawatan .....	59
Lampiran 3 SOP seting peluncuran pakan ( <i>weft insertion</i> ) .....	60

## RINGKASAN

Seiring berkembangnya teknologi banyak mesin-mesin canggih yang digunakan di berbagai perusahaan. PT Sri Rejeki Isman Tbk yang beralamatkan di Jl. KH, Samanhudi No. 88 Jetis Sukoharjo 57511 merupakan salah satu industri tekstil dan garmen yang memiliki berbagai jenis mesin untuk proses produksi, salah satunya adalah mesin tenun *air jet* (AJL). Mesin AJL merupakan mesin tenun yang peluncuran benang pakannya menggunakan tekanan angin, mesin tersebut memiliki kecepatan rata-rata mesin 450 rpm, di PT Sri Rejeki Isman Tbk melakukan proses produksi selama 24 jam atau tiga shift kerja. Berdasarkan pengamatan pada Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa mesin yang menunjukkan hasil efisiensi rata-rata 65% sedangkan target perusahaan efisiensi adalah 90%, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa masalah yang terjadi saat proses pertenunan berlangsung seperti, sering mengalami putus pakan, putus lusi dan masalah yang lain baik itu *breakdown* maupun kerusakan yang lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Sri Rejeki Isman Tbk tepatnya di Departemen Senang Kharisma 2 mengambil permasalahan kasus praktik Upaya Perawatan dan Penyetelan pada Bagian Weft Insertion Untuk Mengurangi Putus Pakan pada Mesin AJL RFJA20. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya mesin stop putus pakan, mengetahui cara penanganan putus pakan, mengetahui cara perawatan dan penyetelan bagian *weft insertion* mesin AJL RFJA20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mesin AJL RFJA20 nomor mesin G26 dan G31 sering mengalami putus pakan. Faktor tersebut antara lain adalah faktor manusia, mesin, material, dan lingkungan. Dari faktor yang mempengaruhi terjadinya putus pakan yang tinggi digunakan diagram *fishbone* untuk mencari akar permasalahan pada peluncuran benang pakan. Dari hasil pengamatan faktor yang mempengaruhi banyaknya putus pakan pada mesin G26 dan 31 adalah faktor mesin, antara lain yaitu: *solenoid valve* macet, settingan *sub nozzle* tidak tepat, tekananan udara yang kurang, dan penyetelan *pin accumulator* tidak tepat. Penanganan dilakukan terhadap mesin AJL RFJA20 G26 dan G31 dengan cara melakukan perawatan dan penyetelan pada bagian *weft insertion* terutama pada settingan *sub nozzle* yang meliputi; tekanan angin, ketinggian *sub nozzle*, kemiringan *sub nozzle*, dan jarak antara *sub nozzle*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komulatif efisiensi AJL RFJA20 G26 mengalami kenaikan 9,5% dari 71,8% menjadi 81,3% dan mesin AJL RFJA20 G31 mengalami kenaikan 34,7% dari 57,8% menjadi 92,5% sehingga mempengaruhi peluncuran pakan sehingga mesin sering mengalami putus pakan, dengan demikian perlu dilakukan perawatan dan penyetelan ulang mesin baik itu harian, mingguan, bulanan, bulanan maupun tahunan. Melakukan penyetelan pada dilakukan pada bagian *sub nozzle* dengan ketinggian 3 strip, kemiringan 2 derajat, jarak antara *sub nozzle* 65 mm. Setelah perawatan dan penyetelan yang dilakukan pada mesin AJL RFJA20 G26 dan G31 efisiensi naik per *shiftnya*, dari *shift A* naik 8% (dari 72,2% menjadi 84,1%), *shift B* naik 15% (dari 76,6% menjadi 91,6%) dan *shift C* naik 28 % ( dari 66,6% menjadi 95,5%) sedangkan untuk mesin AJL RFJA G31 per *shiftnya* mengalami kenaikan untuk *shift A* naik 42,2% (dari 40,9% menjadi 83,3%), *shift B* naik 27,9% (dari 67,7% menjadi 95,6%), dan *shift C* naik 29,4% (dari 64,1% menjadi 93,5%).