

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT BEHAESTEX PEKALONGAN

Kasus Praktik: Penanganan Cacat *Floating* pada Mesin Tenun Rapier Jacquard Menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA)

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

SURYA ADITYA PRAYOGA

NIM. 2002046

Program Studi: Teknik Pembuatan Kain Tenun



**AKADEMI KOMUNITAS
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA
2022**

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT BEHAESTEX PEKALONGAN

Kasus Praktik: Penanganan Cacat *Floating* pada Mesin Tenun Rapier Jacquard Menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA)

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

Oleh:

SURYA ADITYA PRAYOGA

NIM. 2002046

Program Studi: Teknik Pembuatan Kain Tenun



**AKADEMI KOMUNITAS
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA
2022**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT BEHAESTEX PEKALONGAN**

Kasus Praktik: Penanganan Cacat *Floating* pada Mesin Tenun Rapier Jacquard Menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA)

**Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL)
dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II
Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**

Oleh:

SURYA ADITYA PRAYOGA

NIM. 2002046

Program Studi : Teknik Pembuatan Kain Tenun

Pembimbing I



(Mohadi, M.M)

Pembimbing II



(Pauli Cristy Pakpahan, S.ST)

**AKADEMI KOMUNITAS
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA**

2022

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT BEHAESTEX PEKALONGAN**

Kasus Praktik: Penanganan Cacat *Floating* pada Mesin Tenun Rapier Jacquard Menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA)

**Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL)
dan sebagai persyaratan kelulusan program Diploma II
Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta**


Oleh:

SURYA ADITYA PRAYOGA

NIM. 2002046

Program Studi: Teknik Pembuatan Kain Tenun

Pembimbing I



(Mohadi, M.M)

Pembimbing II



(Pauli Cristy Pakpahan, S.ST)

**AKADEMI KOMUNITAS
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Ketua Penguji:

Tanggal: 26 / 1 / 22



(Agung, S.ST., M.M)

Ketua Program Studi:

Tanggal: 08 / 08 / 22

A handwritten signature in black ink.

(Adhy Prastyo Eko Putranto, S.TP., M.T.)

Direktur:

Tanggal:

08 / 08 / 22

A large, stylized handwritten signature in black ink.

(Ahmad Wimbo Helvianto, S.E ,M.M.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah – Nya sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagaimana dari persyaratan kelulusan dalam program Diploma II (D2) Program Studi Teknik Pembuatan Kain Tenun Akademi Komunitas Industri dan Produk Tekstil Surakarta Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ahmad Wimbo Helvianto, S.E.,M.M. selaku Direktur AK-Tekstil Solo yang telah memberikan Izin penelitian
2. Bapak Mohadi, MM. selaku pembimbing 1 atas kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
3. Ibu Pauli Cristy Pakpahan, S.ST. selaku pembimbing II atas kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
4. Bapak Ahmad Fahroji.ST sebagai pembimbing materi di lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
5. Bapak Budi Utomo sebagai pembimbing materi di lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
6. Bapak Noeriyanto sebagai pembimbing materi di lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
7. Karyawan PT Behaestex Pekalongan yang memberikan ilmu dan semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
8. Bapak/ ibu orang tua yang selalu memberikan semangat dan nasihat dalam pembuatan laporan ini
9. Teman-teman mahasiswa AK-Tekstil Solo dan semua pihak yang memberikan semangat luar biasa dan membantu penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Surakarta , 20 April 2022

Surya Aditya Prayoga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Waktu dan Pelaksanaan.....	1
1.3 Batasan Masalah.....	1
1.4 Kendala Praktik Kerja Lapangan	2
1.5 Tujuan Praktik Lapangan.....	2
1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	2
BAB II BAGIAN UMUM PERUSAHAAN.....	4
2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	4
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	5
2.3 Permodalan dan Pemasaran.....	8
2.3.1 Permodalan	8
2.3.2 Pemasaran	8
2.4 Ketenagakerjaan	9
2.5 Sistem Pembinaan dan Pengembangan Karyawan.....	11
2.6 Sistem Pengupahan dan Fasilitas Karyawan.....	12
BAB III BAGIAN PRODUKSI	15
3.1 Perencanaan dan Pengendalian Produksi.....	15
3.1.1 Perencanaan Produksi.....	15
3.1.2 Pengendalian Produksi	20
3.2 Produksi	21
3.2.1 Jumlah dan Jenis Produksi	21
3.2.2 Mesin dan Tata Letak	22
3.2.3 Proses Produksi.....	25
3.2.4 Sarana Penunjang Produksi	28
3.3 Pemeliharaan dan Perbaikan	29

3.3.1 Pemeliharaan Mesin	29
3.3.2 Perbaikan Mesin	30
3.4 Pengendalian Mutu	30
3.4.1 <i>Raw Material</i>	32
3.4.2 Proses Produksi.....	33
3.4.3 Produk	34
BAB IV DISKUSI.....	35
4.1 Latar Belakang	35
4.2 Rumusan Masalah	36
4.3 Batasan Masalah.....	37
4.4 Tujuan Penelitian.....	37
4.5 Landasan Teori	37
4.5.1 Prinsip Operasi Mesin Jacquard	37
4.5.2 FMEA.....	39
4.5.3 <i>Floating</i>	Error! Bookmark not defined.
4.6 Metodologi Penelitian	45
4.6.1 Identifikasi Masalah	45
4.6.2 Metode Pengumpulan Data	45
4.7 Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
LAMPIRAN	ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi Tenaga Kerja.....	11
Tabel 3. 1 Data Hasil Produksi Unit 1 Jenis Mesin EJQ (Rapier Jacquard).....	21
Tabel 3. 2 Data Hasil Produksi Unit II Rapier Gamma	21
Tabel 3. 3 Data Hasil Produksi Unit IV Mesin AJL Jacquard	22
Tabel 3. 4 Data Hasil Produksi Unit IV Mesin AJL Plan dan AJLDobby	22
Tabel 3. 5 Merek dan spesifikasi mesin persiapan.....	23
Tabel 3. 6 Merek dan spesifikasi mesin <i>inspecting</i>	23
Tabel 3. 7 Kriteria Penentuan <i>Grade</i> Sarung.....	35
Tabel 4.1 Data Cacat Floating Tiga Tahun Terakhir.....	35
Tabel 4.2 Data Cacat Floating Tiga Bulan Terakhir.....	36
Tabel 4.3 Rating Severity.....	43
Tabel 4.4 Penentuan Ranking Occurance	43
Tabel 4. 5 Hasil wawancara tanggal 10 April 2022.....	46
Tabel 4. 6 Hasil wawancara tanggal 12 April 2022.....	46
Tabel 4. 7 Hasil wawancara tanggal 14 April 2022.....	47
Tabel 4. 8 Data Cacat Kain.....	47
Tabel 4. 9 Tabel FMEA	49
Tabel 4.10 Analisis 5W+1H.....	52
Tabel 4. 11 Usulan Jadwal Monitoring Kebersihan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Produksi.....	6
Gambar 3.1 Alur Proses Perencanaan Produksi.....	16
Gambar 3.2 Merek dan spesifikasi mesin tenun	24
Gambar 3.3 <i>Lay out</i> PT Behaestex Pekalongan	24
Gambar 3.4 Alur Proses di PT Behaestex Pekalongan.....	25
Gambar 4. 1 Boundary Diagram	48
Gambar 4. 2 P Diagram	48
Gambar 4.3 Standar Kebersihan Mesin Rapier Jacquard.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Cheklist Kebersihan* **Error! Bookmark not defined.**

RINGKASAN

PT Behaestex adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang menghasilkan produk berupa kain sarung dan terletak di Jl. Raya Wonopringgo No. KM 2, Madukaran, Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah-51173. Kain sarung hasil produksi telah dipasarkan secara lokal maupun internasional. Agar bisa bertahan dalam persaingan pasar perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Namun pada kenyataanya cacat kain masih menjadi masalah yang sulit untuk dihindari, terutama cacat *floating* yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada praktik kerja lapangan ini dilakukan pengamatan pada mesin rapier jacquard pada unit produksi yang memiliki fungsi penenunan benang menjadi kain dengan sistem pembukaan mulut lusi yang sedikit berbeda dengan mesin tenun lainnya. Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas diantaranya, seberapa banyak frekuensi terjadinya cacat *floating*? Apa saja faktor penyebab cacat *floating*? Apa faktor yang diprioritaskan dalam penanganannya? Penulis menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) untuk dapat mengetahui faktor mana yang harus segera ditangani dengan melihat nilai *Risk Priority Number* (RPN) dari masing-masing faktor. Faktor yang memiliki nilai *Risk Priority Number* (RPN) lebih tinggi maka faktor tersebut yang harus diprioritaskan terlebih dahulu penanganannya. Faktor penyebab dengan nilai *Risk Priority Number* (RPN) paling tinggi adalah karena adanya *waste* pada area *chomber board*, dengan nilai *Risk Priority Number* (RPN) yaitu 480. Tindakan penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat jadwal monitoring kebersihan dan menetapkan standar kebersihan pada area sekitar mesin.