

DAFTAR PUSTAKA

- Gintining. (2007). *Sistem Produksi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, Y. A. (2014). *Laporan Keja Bagian Tenun*. Yogyakarta: KSM.
- laporan praktik industri semester 1*. (2018). yogyakarta.
- Laporan Praktik Industri Semester Genap*. (2018). Yogyakarta.
- Materi Training*. (2018). Yogyakarta.
- Prihantoro, R. (2012). *Konsep Pengendalian Mutu*. Bandung: Remaja Kosdakarya.
- Totong. (2017). *Buku Informasi Pengendalian Kualitas*. Bandung: Kementrian Perindustrian RI.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Cacat kain berlubang



Lampiran 2 *Ring temple* kotor




Lampiran 3 jenis- jenis *Ring temple*



Lampiran 4 Gambar Posisi *Temple Cup* tidak standar



Lampiran 5 Gambar Pembongkaran *Ring Temple*



Lampiran 6 Laporan hasil *Inspect*

PEMERIKSAAN KAIN														
Inspector	:				STB	1301				F-PROD-QAPPA-008				
Tanggal	:				GRUP	E				Rev : 01				
No. MC	E18				Set Kanjian	1007 B 2406				Tgl : 05-11-16				
Konstruksi	PE117 6452 CC								TANDA POTONG					
										YA				
										TIDAK				
STB OPTEN	KODE CACAT	METER KE	POINT				STB OPTEN	KODE CACAT	METER KE	POINT				
			1	3	5	10				1	3	5	10	
	25	6				√	3508 E	25	152				√	METER TOTAL
	25	9				√		18	157				√	
	25	12				√		25	162				√	
	25	16				√		18	164				√	
	25	25				√		18	166				√	
	18	29				√		25	170				√	TOTAL POINT
	18	32				√	325		173					
3235 C		34						18	180				√	729
	18	41				√		18	184				√	
	18	63				√		18	186				√	GRADE
	18	66			√			18	196			√		
3847 A	18	77				√		18	203				√	
	18	89				√	3847 A		209	2			√	1,84 C
	18	112				√		25	214				√	
823 F	18	115						18	216				√	32 Berjalur
	18	136				√		25	224				√	
	18	142				√		18	233				√	
	18	145				√		18	237					
	18	147				√		18	239					
	18	151				√		25	243					
									296					
TOTAL POINT							TOTAL POINT							
KODE CACAT		1		2		5		10		TOTAL				

PERNYATAAN TATA TERTIB
PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA AKADEMI KOMUNITAS
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta :

Nama : Desi Ana Wahyu Putri

NIM / Program Studi : 1702013/Teknik Pembuatan Kain Tenun

Alamat Rumah : Separang, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta

Nama Orang Tua : Supartilah

Alamat Orang Tua : Separang, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta

Menyatakan akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersedia menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dilembaga/perusahaan/pabrik, dan menjaga sopan santun.
2. Bersedia menjalankan pekerjaan-pekerjaan seperti karyawan pada lembaga/perusahaan/pabrik tempat Praktik Kerja Lapangan.
3. Akan memberikan laporan mingguan yang telah disahkan oleh pimpinan lembaga/perusahaan/pabrik tekstil dan garmen kepada dosen pembimbing di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
4. Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan, segera melaporkan dan menyerahkan laporan kerja lapangan kepada Ketua Program Studi Studi Teknik Pembuatan Kain Tenun disertai dengan surat keterangan selesai Praktik Kerja Lapangan dari lembaga/perusahaan/pabrik.
5. Bersedia menerima sanksi akademik maupun administrasi, apabila selama Praktik Kerja Lapangan melanggar ketentuan/peraturan lembaga/perusahaan/pabrik atau Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta bila dipandang berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik almamater.

Ketua Program Studi TPK



(Adhy Prastyo Eko P, S.TP, M.T)

NIP. 198208222009111001

Mengetahui

Surakarta, 6 Agustus 2019

Yang menyatakan,

(Desi Ana Wahyu Putri)

NIM. 1702013



FORMULIR

Kode Dokumen
Revisi

Tanggal Terbit
Halaman

JADWAL BIMBINGAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)


Nama Mahasiswa : Desi Ana Wahyu Putri
NIM : 1702013
Program Studi : Teknik Pembuatan Kain Tenun
Judul Laporan PKL : Penyebab dan Penganan cacat berlubang ditepi Kain pada mesin Shuttle Handle 56" 1515 MZA
Pembimbing : Wawan Ardi Subakdo

PERTEMUAN KE	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1	Konsultasi Pengarahan Tugas Akhir	f
2	Konsultasi Judul Tugas Akhir	f
3	Konsultasi Studi Kasus	f
4	Pengasuan Bab 1	f
5	Revisi Bab 1 (Format Penulisan)	f
6	Pengasuan Bab II	f
7	Revisi Bab II (Format Penulisan)	f
8	Pengasuan Bab III	f
9	Revisi Bab III (Format penulisan)	f
10	Revisi Bab III (Format Penulisan)	f

11	Pengasuan Bab IV	#	+
12	Revisi Bab IV (Data Penelitian)	#	+
13	Revisi Bab IV (Format Penulisan)	#	+
14	Pengajuan Bab V.	#	+
15	Revisi Bab V (Format Penulisan)	#	+
16	Evaluasi dan pengecekan secara keseluruhan	#	+

Surakarta, 6 ~~Sept~~ 2019

Pembimbing,



(.....)



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

AKADEMI KOMUNITAS

INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA

Jalan Ki Hajar Dewantara, Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp : 0271-6792696 Fax : 0271-6792697



FORMULIR

Kode Dokumen
Revisi

Tanggal Terbit
Halaman

Lembar Perbaikan Laporan PKL

Dengan ini dinyatakan bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan dari:

Nama : Desi Ana Wahyu Putri
NIM : 1702013
Program Studi : Teknik Pembuatan Kain Tenun
Judul : Penyebab dan Perancangan Cacat Berlubang di Tepi Kain Pada Mesin Shuttle Handle MZA

telah diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan dari dosen pembimbing dan penguji.

Mengetahui

No	Posisi Reviewer	Nama Reviewer	Tanggal Perbaikan	Tanda Tangan
1	Dosen Pembimbing	Wawan Andi	23/09/2019	
2	Instruktur Pembimbing	Turtus Nazak, S.ST	23-09-2019	
3	Dosen Penguji	Athy Prastyo EP	24-09-2019	