


## DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, S. (2019). *pengoperasian Mesin Ring Spinning*. Surakarta: Modul.
- Kusnadi, B. (2019, juli 25). *Mesin Ring Spinning. Hal-hal yang perlu di perhatikan pada mesin ring spinning*. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Power Point.
- Nawan. (2018). *Pedoman Pengendalian kualitas Proses Spinning*. pondok,grogol: Modul.
- Nawan. (2018). *Pengantar Pembuatan Benang Fiber Staple*. pondok,grogol: Modul.
- Suyitno. (2005). *Klasifikasi Serat Tekstil*. Sragen: Modul.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 hasil uji uster keisokki



Lampiran 2 proses penggantian *top roll*




Lampiran 3 proses penggantian *apron*






Lampiran 4 kondisi mesin *ring spinning* JWF 1508 setelah *scouring*



Lampiran 5 kondisi mesin *ring spinning* sebelum perawatan





Lampiran 6 kondisi *ring flange* lama dan baru





Lampiran 7 test CV% dengan alat *relling*



Lampiran 8 alat uster evennes tester keisokki



**FORMULIR**

Kode Dokumen  
Revisi


Tanggal Terbit  
Halaman

**JADWAL BIMBINGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)**

Nama Mahasiswa : DODI CAHYONO  
NIM : 1801085  
Program Studi : TEHNIK PEMBUATAN BENANG  
Judul Laporan PKL : Analisis pengamatan penyebab rendahnya kualitas benang polyester pada mesin ring spinning JWF 1508  
Pembimbing : Hamdan S.Bintang, ST , MM

PERTEMUAN KE	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1	Konsultasi bimbingan tugas akhir BAB 1	<i>h</i>
2	Konsultasi bimbingan tugas akhir BAB 2	<i>h</i>
3	Pengajuan judul Tugas Akhir	<i>h</i>
4	Konsultasi bimbingan tugas akhir BAB 3	<i>h</i>
5	Konsultasi bimbingan tugas akhir BAB 4	<i>h</i>
6	Tujuan di perbaiki	<i>h</i>
7	Manfaat diperbaiki	<i>h</i>
8	Kesimpulan di pertajam	<i>h</i>
9	Daftar pustaka cara penulisan di perbaiki	<i>h</i>
10	Lampiran di tambah	<i>h</i>
11	Acc untuk di perbayak	
12		
13		
14		
15		
16		

Surakarta, 01 Juli 2020  
Pembimbing,





**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**AKADEMI KOMUNITAS**

**INDUSTRI TEKSTILDAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA**  
Jalan Ki Hajar Dewantara, Ketingan, Jebres, Surakarta 57126  
Telp : 0271-6792696 Fax : 0271-6792697



**FORMULIR**

Kode Dokumen

Tanggal Terbit

Revisi

Halaman

**LEMBAR PERBAIKAN LAPORAN PKL**

Dengan ini dinyatakan bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan dari:

Nama : DODI CAHYONO



NIM : 1801085

Program Studi : TEKNIK PEMBUATAN BENANG

Judul Laporan PKL : Analisis Penyebab Rendahnya Kualitas Benang Polyester Pada Mesin Ring Spinning JWF 1508

telah diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan dari dosen pembimbing dan penguji.

Mengetahui

No	Posisi Reviewer	Nama Reviewer	Tanggal Perbaikan	Tanda Tangan
1	Pembimbing	Hamdan S. Bintang, ST., MM.	24 juli 2020	 Ace TA No: Dodi Cahyono 19/07/20 Hamdan's Bintang
2	Ketua penguji	Ahmad Darmawi, M.Eng.	20 juli 2020	
3	Penguji	Fajar Pitarsi Dharma, S.ST., MT.	21 juli 2020	